

# **Zápis ze 118. jednání Sboru expertů**

**6. 10. 2011**



**Magistrát hlavního města Prahy  
odbor památkové péče**

**Přítomni:**

Ing. arch. Martina Bártová  
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler  
Ing. arch. Otto Dvořák  
PhDr. Josef Holeček  
Ing. Václav Jandáček  
Ing. arch. Petr Malinský  
PhDr. Ivan Muchka  
Mgr. Věra Müllerová  
Doc. PhDr. Josef Štulc  
PhDr. Jan Vojta  
PhDr. Michael Zachař

**Omluveni:**

PhDr. Zdeněk Dragoun  
Pavel Jerie  
Mgr. Jiřina Knížková  
Ing. arch. Jiří Musálek  
Ing. arch. Jan Sedlák  
Irene Wiese von Ofen

**Zapsala:**

Mgr. Kateřina Burešová

**Ověřil:**

Ing. arch. Petr Malinský

## Program:

**1. Úpravy dominikánského kláštera č. p. 234, k. ú. Staré Město, Husova 8, Praha 1**

Kulturní památka r. č. 38192/1 - 26

Pražská památková rezervace, památka UNESCO

Číslo jednací: MHMP 493841 /2011

Dokumentace: studie

Vyřizuje: Ing. Anna Barbora Zídková

Přizváni: provinciál dominikánů B. Mohelník, převor A. Krasucki, Ing. J. Pleskot, Ing. Koukol, arcibiskup D. Duka

**2. Posouzení stavu kostela sv. Mikuláše, k. ú. Staré Město, Staroměstské nám., Pařížská, Praha 1**

Kulturní památka r. č. 38203/1-32

Pražská památková rezervace, památka UNESCO

Přizváni: farářka E. Cudlínová

## 1.

**Předmět jednání:** Úpravy dominikánského kláštera, č. p. 234, k. ú. Staré Město, Husova 8, Praha 1

**Identifikace objektu:** Pražská památková rezervace, památka UNESCO, kulturní památka r. č. 38192/1-26

**Číslo jednací:** MHMP 493841 /2011

**Dokumentace:** studie

**Vyřizuje:** Ing. Anna Barbora Zídková

**Přizváni:** provinciál dominikánů B. Mohelník, převor A. Krasucki, Ing. J. Pleskot, Ing. Koukol, arcibiskup D. Duka

### Popis záměru:

- vytvoření multifunkčního sálu severně od rajského dvora pod ambitem a refektářem v severním křídle, přisvětlení sálu vybranými poli podlahy ambitu, podchycení nosné zdi (mezi refektářem a ambitem) pomocí průvlaku na čtyřech subtilních sloupech,
- vytvoření propojeného celku suterénních prostor pod celou severní polovinou klášterních budov - odstranění klasicistního přepříchování barokního sklepa v severovýchodním rohu dispozice, úpravy schodišť, průrazy zdiva, zapojení nedávno objevené krypty pod severní polovinou západního ambitu do dispozice suterénu,
- zachování archeologických terénů pod celým rajským dvorem,
- vytvoření nového hlavního vstupu do kláštera v místě „seříznutého“ nároží, tj. v severozápadním nároží dispozice v křížení ulic Jalovcové, Husovy a Řetězové; proražení vchodu pod sdruženým oknem (dnes je v tomto místě cenný výkladec, návrh zřejmě počítá s jeho odstraněním),
- vytvoření komunikačního uzlu v severozápadním „seříznutém“ prostoru na styku západního a severního křídla, vložení výtahu a schodiště pro spojení všech úrovní od suterénu až po podkroví,
- ve sníženém přízemí západního křídla odstranění klasicistní a recentní příčky pro vytvoření prostoru pro knihkupectví, spojeným průchodem s „novou fortnou“, tj. komunikačním uzlem hlavního vstupu,
- odstranění řady novodobých úprav v přízemí – obnovení oken refektáře (alespoň částečné) a dalších zazděných otvorů, obnovení celistvého a otevřeného komunikačního prostoru ambitu odstraněním příček a zadržek ve východním křídle, odstranění zvýšené podlahy, WC a ramp, obnovení průchodu do kostela,
- úpravy v 1. patře: vyjmutí vestavěných přepážek v chodbách, zrušení přepážek před výklenky s okny do kostela, zrušení zimního chóru v JV koutě dispozice a obnovení okna do kostela; obnovení sálu v SV nároží zrušením příčky, zrušení podhledu a odhalení původního dřevěného stropu, probourání šachty pro jídelní výtah; zásahy do barokních konstrukcí kleneb a stěny pro vestavění schodiště a výtahu v SZ části,
- úpravy ve 2. patře: vybourání zadržek oken do kostela, obnovení průhledů, zrušení přepážek a příček před okny, odbourání zvýšené podlahy nad rušeným zimním chórem, zrušení nevyhovujících sociálních zázemí, vytvoření nových hygienických zázemí, společných koupelen bratří a hostů v rohových pozicích; obnovení sálu v SV nároží zrušením druhotných příček, zrušení podhledu a odhalení původního dřevěného stropu, probourání šachty pro jídelní výtah; zásahy do barokních konstrukcí kleneb a stěny pro vestavění schodiště a výtahu v SZ části, vybourání barokní příčky v severním křídle,
- úpravy v podkroví: odbourání dodatečného zesílení stropu ve východním křídle a zrušení vestavěného sníženého stropu při výtahu, zrušení vložených příček vnitřního zateplení a opláštění interiéru sádkkartonem, znovuodhalení barokního krovu, odbourání vloženého stupně v altánu, extenzivní půdní vestavba v krovech východního, severního a západního křídla formou jednotlivých „boxů“ – místností umístěných jednotlivě v podkrovním prostoru,
- volná replika barokního vikýře ve střeše severního křídla směrem do rajského dvora,
- odbourání stávajícího velkého vikýře nad okoseným SZ nárožím, v tomto místě nad novým vstupem a schodištěm vytvoření novotvaru velkého vikýře na trojúhelném půdorysu, krytého „pultovou“ střešou – nakloněnou rovinou střešy pokrytou taškami,
- vytvoření 14 ks nových střešních oken u hřebene střešy, doplnění/prodloužení 13 ks vikýřů o střešní okno v pozici před (pod) vikýřem, odstranění větších novějších vikýřů východního křídla, vytvoření několika nových malých vikýřů, snaha o jejich rovnoměrné rozmístění,
- odstranění střešy a krovu jižního křídla, ustupující nástavba - vytvoření terasy směrem do rajského dvora, přisvětlení cel druhého patra shora podlahou terasy, pětice cel přisazených ke středové zdi dnešního podkroví a krytých pultovou střešou, zázemí cel bratří za středovou zdí směrem ke kostelu kryté plochou zelenou střešou, vytvoření pochozí terasy při oknech kostela,
- rajský dvůr: úprava zeleně rajského dvora podle hesla „kruh ve čtverci“ – vepsaný kruh je prázdný s výjimkou jediného stromu, umístěného excentricky, zbývající cvikly vyplněny nízkou zelení.

**Stanovisko NPÚ:** realizovatelné za podmínek.

Na základě dohody členů Sboru na 117. zasedání dne 6. října 2011 proběhlo posouzení navrhovaných úprav kláštera in situ.

**Diskuse:**

Zkraje diskuse byly zodpovídány ze strany zpracovatele stavebně-historického průzkumu detailní otázky, zaměřené na jednotlivé konstrukce. Následovala diskuse na téma nového řešení rajského dvora, zejména přeměna stávající zeleně na zadlážděnou plochu. Podle vyjádření autora návrhu není stávající podoba dvora původní - barokní. Nový návrh je podle architekta pokusem o nový výklad rajského dvora, o jakési prosvětlení, proto je zde navržena bílá kamenná drť. Podle vyjádření zástupců dominikánů by měl být v budoucnu dvůr za určitého režimu přístupný i veřejnosti. Podle některých členů Sboru by však měla být dvoru navržena jeho původní podoba. Dále byla diskutována otázka, zda byl stavebně-historický průzkum komparován s ostatními dominikánskými koncepty. Podle některých členů Sboru je odříznutím refektáře ohrožen „duch kláštera“. Podle představitelů kláštera nebyl původní refektář využíván a provoz kláštera byl přesunut do vyšších pater. Nyní je podle nich prioritou otevření řádu a kláštera pro veřejnost. Nakonec byly diskutovány jednotlivě nejdůležitější navržené úpravy, týkající se vytvoření vchodu z Jalovcové ulice, úprav střešní partie na severní straně kláštera a vybudování sálu v suterénu.

Sbor expertů jednoznačně požaduje, aby v dalším stupni projektové dokumentace byla řešena rehabilitace mělkých štukových tektonických prvků, a to dle historické ikonografie nebo dle analogie (požadované řešení se dochovalo ve 3. patře – šambrány, parapetní deska, podokenní římsa).

**Návrh usnesení:**

Sbor expertů souhlasí s předloženou studií.

**Hlasování:**

Sbor expertů přijal návrh tohoto usnesení (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3).

**Odůvodnění:**

Členové Sboru se shodli na tom, že celkově souhlasí s předloženou studií. Za nutné však považují dále se zabývat tvarovým a materiálovým řešením úprav ve střešní partii; doporučují zpracovat více variant s cílem nalézt maximálně vhodné řešení.

**2.**

**Předmět jednání:** Posouzení stavu kostela sv. Mikuláše, k. ú. Staré Město, Staroměstské nám., Pařížská, Praha 1

**Identifikace objektu:** Pražská památková rezervace, památka UNESCO, kulturní památka r. č. 38203/1-32

**Přizváni:** farářka E. Cudlínová

Na základě dohody členů Sboru na 117. zasedání dne 6. října 2011 proběhlo posouzení stavu kostela sv. Mikuláše a konzultace in situ. Konzultaci iniciovala nová farářka, paní Eva Cudlínová. Členové Sboru zhodnotili aktuální stav kostela, při jeho obnově doporučili postupovat standardním způsobem prostřednictvím příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy - odboru správy majetku. Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zároveň prostřednictvím odborné referentky, Ing. arch. A. Zídkové, nabídl paní farářce pomoc či další konzultace.

Závěrem se členové Sboru shodli na tom, že recentní nahodilé úpravy interiéru pro agenturou provozované koncertní produkce negativně ovlivňují celistvou vrcholně barokní architekturu a je třeba je odstranit ze tří bočních kaplí bez náhrady. V rámci rekonstrukce stavby je nutné se zabývat zpřístupněním podzemních prostor pod chrámem.

Zápis ze 117. jednání byl členy Sboru expertů jednomyslně schválen.